



ข่าวกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทร.3240-3

Division of Campus Buildings and Site

ประจำเดือนตุลาคม 2552

ปล่อยโคม 52

งานจัดการก่อสร้างส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม

นายจันทน์ ถาแปง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง และนายปรานต์ ดันติเสรี วิศวกรโยธา ร่วมอบรมเรื่อง การบริหารโครงการก่อสร้างและอบรมจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาความรู้ของการบริหารงานโครงการก่อสร้าง ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการวางแผนและดำเนินโครงการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 21-22 ตุลาคม 2552 ณ โรงแรมคันทารี ฮิลล์ จัดโดยศูนย์บริการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะผู้จัดทำ ©



นายไพศาล สงวน เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่, นายกฤษฎา ยศเดช ช่างเขียนแบบ และนายกิจดิพัฒน์ ชัยเทพ ช่างเทคนิค เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาการจัดทำราคากลาง ณ โรงแรมริมกก จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 1-2 ตุลาคม 2552 โดยมีวิทยากรจากฝ่ายประมาณราคา สำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และวิศวกรเว็บมาสเตอร์เว็บไซต์โยธาไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้และประสบการณ์

จัดโดยองค์กรแม่ข่ายโครงการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง (CPD) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่




กิจกรรมทำบุญบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กองอาคารและสถานที่ ส่งโคมลอยเข้าร่วมประกวดในงานประกวดโคมลอยประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2552 ณ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เพื่อสืบสานประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา



บุคลากรกองอาคารและสถานที่ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ โดยมีนายสมบุญ กัดกลีบ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนมอบของที่ระลึกให้แก่ นายชัชวาล ภายหลังวรรณ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา และนายประคอง ยอดหอม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานต่อไป

TECT & CIVIL Corner




รอยร้าวที่กลางคาน มักจะเกิดจากอะไร อันตรายถึงชีวิตหรือไม่

รอยร้าวเป็นสิ่งคู่บ้านคู่อาคาร เพราะแทบจะไม่มีอาคารบ้านเรือนหลังไหนเลยที่จะไม่มีรอยร้าว แต่รอยร้าวบางอย่างเป็นรอยร้าวที่อาจจะมีอันตรายกับเราได้ เช่น รอยร้าวที่กลางคานที่เป็นรอยร้าวอันเกิดขึ้นจากคอนกรีตไม่ใช่ปูนฉาบที่มีรอยร้าวเป็นแนวตั้ง ตั้งฉากกับแนวนอนของคานที่ตรงกลางของคาน หากร้าวมากหน่อยจะเห็นเป็นรอยร้าวที่ด้านใต้คานจะกว้าง (อ้า) มากกว่าตอนช่วงบนของคาน อาการแบบนี้แสดงว่าคานตัวนั้นต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติ จึงเกิดการแอ่นตัวลงมาเป็นแนวโค้ง พอแอ่นตัวก็จะทำให้คอนกรีตแตกแยกออกเป็นรอยที่เห็น สิ่งที่เราควรจะทำแรกสุดก็คืออั้ง (เบาๆ) ขึ้นไปดูข้างบนว่าตรงบริเวณของคานตัวนั้นเราวางอะไรหนักๆ ทับเอาไว้หรือไม่ หากวางของหนักเอาไว้ก็ต้องรับน้ำหนักนั้นออกโดยเร็ว และคานจะมีโอกาสกลับเข้าที่เดิมได้บ้างแต่หากสำรวจแล้วไม่มีน้ำหนักอะไรวางไว้เป็นกรณีพิเศษเลยก็แสดงว่าคานตัวนั้นอาจจะรับน้ำหนักของระบบโครงสร้างของตัวเองยังไม่ได้ ปัญหาจึงอาจจะไม่ได้อยู่ที่การใช้งานของเราต้องมีการตรวจสอบโดยผู้รอบรู้ต่อไป

ปัญหาความผิดปกติของโครงสร้างนี้ เป็นสาเหตุเริ่มต้นของอาคารวิบัติ กรุณาอย่านิ่งนอนใจ ต้องปรึกษากับวิศวกรโครงสร้างเสมอเพื่อประโยชน์ สุขของตัวเราเอง

จาก... ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง เล่ม 4

ฉบับหมอบ้าน หน้า 175





ข่าวกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โทร.3240-3

Division of Campus Buildings and Site

ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2552

ประเมิน SAR 52

สัมมนา

นายจันทศักดิ์ ถาแปง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง และนายปรานต์ ตันติเสรี วิศวกรโยธา ร่วมสัมมนาเรื่อง INTEGRATED BUILDING TECHNOLOGY PROGRAM IBT'2009 – FIRE PROTECTION-SESSION ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ จังหวัดเชียงใหม่

อบรมเชิงปฏิบัติการ

นางสาวปวีศา โสภณมณี บุคลากรสังกัดงานบริหาร และธุรการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 70 ปีแม่โจ้ และห้องควบอยเธียร์เตอร์ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์นักศึกษา



อีกทั้งได้รับความรู้และทักษะด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งบรรยายโดย รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ตลอดจนได้รับความรู้ และเทคนิคการประชาสัมพันธ์จากวิทยากรผู้มากความสามารถ อาทิ คุณชัยพันธุ์ จัฒติยะ จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, คุณอังฉรา บัวคลี่ จากทีวีไทย, คุณปรเมษฐ์ ชาญชัยนันทน์ ผู้สื่อข่าวทีวีสีช่อง 3 และคุณนครศักดิ์ ศรีสมเพ็ชร จาก หจก.ศรีสมเพชรสำหรับผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับมอบประกาศนียบัตรจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



คณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในสำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ให้การต้อนรับ



โดยนายประคอง ยอดหอม รักษาการแทนผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ พร้อมหัวหน้างานในสังกัดให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการประเมิน ตลอดจนการรับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการประเมิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

กองอาคารและสถานที่ พร้อมรับคำแนะนำ

กองอาคารและสถานที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของกองอาคาร



ได้เตรียมกล่องรับความคิดเห็นโดยติดตั้งไว้ตามอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น หน้าตู้ ATM อาคารสำนักงานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา, อาคารเทคดิสทริก, อาคารเรียนรวม 70 ปีแม่โจ้, และจุดให้บริการยืมวัสดุ ครุภัณฑ์ของกองอาคารและสถานที่ ณ บริเวณเรือนเพาะชำ งานซ่อมบำรุงอาคาร และหน้าห้องกองอาคารและสถานที่ ซึ่งผู้รับบริการ บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ผ่านมายังกล่องรับความคิดเห็นที่ได้จัดเตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆ และเว็บไซต์ของกองอาคารและสถานที่ www.building.mju.ac.th หรือช่องทางอื่น ๆ





รายงานความก้าวหน้า

งานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

เก็บปรับปรุงลานด้านหน้าอาคารจุฬารัตน์

ผู้รับเหมาได้ดำเนินการปูตัวหนอนทางเดิน พร้อมปรับปรุงพื้นทาง, ปูบล็อกหญ้า ด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และก่อสร้างทางลาดขึ้นบริเวณอาคารจุฬารัตน์ฯ



เก็บปรับปรุงถนนด้านหน้าอาคารดินบู้

อยู่ระหว่างการบดอัดดินไหล่ทาง พร้อมงาน Cut ดินพื้นทางจราจร และบดอัดดินเดิมก่อนลงหินคลุก จากด้านหน้าอาคารดินบู้ ถึงแยกพีชไร้ เพื่อเตรียมปูยางแอสฟัลติกส์บริเวณดังกล่าวต่อไป



เก็บก่อสร้างสระว่ายน้ำ

อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างในส่วนงานโครงสร้างและวางระบบของสระว่ายน้ำ สำหรับโครงสร้างสระว่ายน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงหลังคาและส่วนโครงสร้างของอัฒจันทร์

