



ลูกจ้างประจำดีเด่น  
ประจำปี 2552

กองอาคารและสถานที่  
**News**



เดือนกุมภาพันธ์ 2553

พล. ปรีชา เกษมตันต์ หัวหน้าหมวดสถานที่ กองอาคารและสถานที่ ได้รับ  
การคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2552 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้



นายประคอง ยอดหอม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ และบุคลากรในสังกัด  
เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ศิลปะการวางตนของคนเพื่อการ

บริการที่มีคุณภาพ" เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีอาจารย์ทองสุข  
มันตราทร เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในการอบรมดังกล่าว

บุคลากรกองอาคารและสถานที่เข้าร่วมอบรม...



นางสาวปวีศา โสภณมณี บุคลากรสังกัด  
งานบริหารและธุรการ กองอาคารและสถานที่  
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพ เมื่อวันที่ 12  
กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องควาบอยโซน ชั้น 5  
สำนักงานอธิการบดี

วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.กระสินธุ์ หังสพฤกษ์  
และนายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา ได้มาให้ความรู้  
ด้านการเลือกใช้กล้องถ่ายภาพ, เทคนิคการ  
ถ่ายภาพ และเทคนิคที่สามารถนำมาปฏิบัติงานได้  
จริง, เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล ตลอดจน  
ปฏิบัติการถ่ายภาพบุคคล





## รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

### งานก่อสร้างสระว่ายน้ำ



ดำเนินงานในส่วนของการติดตั้งโครงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มดำเนินการมุงหลังคา ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล



### งานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

งานก่อสร้างดังกล่าว ได้ดำเนินงานในส่วนของการสร้างอิฐจันทร์ขนาดมาตรฐาน และงานมุงหลังคา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบประปาสุขาภิบาล คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 53 นี้



### งานก่อสร้างอาคารวิทยาลัยบริหารศาสตร์

(อาคารเทพ พวงพานิช)

ดำเนินการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งขณะนี้กำลังดำเนินการเก็บรายละเอียด และทดสอบระบบต่าง ๆ ภายในอาคาร




# TECT & CIVIL

## Corner



### รอยร้าวที่ผนังกระเบื้องในห้องน้ำ...



รอยร้าวที่เกิดขึ้นในห้องน้ำมักจะเกิดขึ้นได้ 2

ประเด็นคือ 1. เกิดขึ้นเพราะผนังก่ออิฐของท่านมี

ปัญหาการทรุดตัว หรือ โครงสร้างของท่านทรุดตัวด้วย

สาเหตุอื่นหรือ 2. เกิดขึ้นเพราะช่างประปาของท่านเวลาเดินท่อในห้องน้ำของ

ท่านที่ผนัง มีการทุบสกัดที่รุนแรงเกินไป ทำให้ผนังสะท้อนจะเกิดรอยร้าว และแนวของท่อที่ฝังอยู่ใน

ผนังก็มีการอุดปูนกลับไปไม่เรียบร้อย อีกทั้งบางครั้งยังยึดท่อน้ำไม่แน่นหนาพอเราใช้น้ำ น้ำนั้นมีแรงดัน ก็จะทำให้ท่อนั้นมีการสั่นตัว เกิดความสั่นสะเทือนไปมีผลกับผนังที่อ่อนแอ นานเข้าก็จะเกิดรอยร้าวที่กระเบื้องได้

การแก้ไขก็ต้องเลาะกระเบื้องแผ่นที่ร้าว และกระเบื้องที่อยู่ในแนวเดินท่อ(อาจจะต้องเคาะแนวท่อ สักหน่อย) แล้วก็จัดการยึดท่อให้แน่น อุดปูนให้เรียบร้อยแล้วก็ปูกระเบื้องใหม่ทับลงไป รอยร้าวด้วยสาเหตุนี้ อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะผนังกระเบื้องห้องน้ำเท่านั้นแต่ผนังทั่วไปของท่านก็อาจเกิดขึ้นได้หากผนังนั้นมีน้ำหนักเดินท่อน้ำหรือท่อไฟฟ้าผ่านครับ

จาก... ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง เล่ม 4

ฉบับหมอบ้าน หน้า 104

จัดทำโดย : งานบริหารและธุรการ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053 873240-3

“เต็มใจให้บริการ ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ”

“At your service, with superb quality performance”